



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra**  
*Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente*

**PARECER TÉCNICO- Nº 15/2023**

O Município de Boa Vista do Incra/RS, pessoa jurídica de direito público CNPJ Nº 04.215.199/0001-26 tendo como sede a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra, situada na Av. Heraclides de Lima Gomes, s/nº, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente nos Termos da Lei Complementar nº 140, de 08 de Dezembro de 2011 e Resolução do CONSEMA nº 372/2018 e observando a Lei federal 12.651/2012, Convênio da Mata Atlântica (nº 054/2018) firmado com o CONSEMA. Através do Departamento de Meio Ambiente Setor de Licenciamento Ambiental, para expedir a Licença de operação e regularização nas condições e restrições abaixo especificadas:

**I- IDENTIFICAÇÃO:**

**PROTOCOLO Nº:** 918/2023

**EMPREENDEDOR:** Wilian Souza da Silva

**CNPJ:** 038.873.930-40

**ENDEREÇO:** Avenida Heraclides de Lima Gomes, s/nº, Boa Vista do Incra

**ATIVIDADE:** lavagem comercial de veículos – CODRAM 3430.10

**AREA UTILIZADA PARA A ATIVIDADE:** 216,00 m²

**PORTE:** Mínimo

**POTENCIAL POLUIDOR:** Baixo

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE REFERÊNCIA:** latitude 28°49'12.72"S, longitude 53°23'28.54"O

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DAS INFORMAÇÕES DO LICENCIAMENTO:** Caroline Rafaela Weber dos Santos Engenheira Ambiental CREA/RS - 246.397 ART. 12570931

**II- QUANTO A VISTORIA:**

O setor de meio ambiente fez uma vistoria no local, com a equipe de técnicos: o chefe de departamento, Fiscal Ambiental Ronaldo Falkenbach de Leão e o analista ambiental Gabriel

6



Curso de Lima, no dia 31/05/2023. Com a finalidade de verificar as condições físicas do espaço utilizado para a lavagem de carros, se as mesmas estão de acordo com as normas exigidas e de acordo com a documentação entregue junto ao setor de meio ambiente pelo tecnico responsavel pelo empreendimento na ocasião da solicitação do início do processo de licenciamento ambiental.

Na vistoria foi constatado que o piso da área em que são realizadas as lavagens é impermeabilizado, assim como a rampa também é concretada. Quanto a caixa separadora de óleo, estava devidamente limpa, como foi observado com a água que passa pela caixa, ficando retido o óleo. Segundo as orientações que constam no laudo tecnico, que esclarece que o proprietário da lavagem possui um sistema composto por 3 caixas, um coletor de óleo e uma vala de infiltração. Esse sistema terá como principal função, a contenção dos resíduos oleosos, sólidos flutuantes e sedimentáveis que necessitam de um descarte ambientalmente correto, enquanto a água é infiltrada.

Conforme o laudo tecnico enviado de forma digital pelo responsavel tecnico a empresa 50.617.850 Wilian Souza da Silva, inscrita no CNPJ 50.617.850/0001-01, localizada na Avenida Heraclides de Lima Gomes, bairro Centro, no município de Boa Vista do Incra, no Rio Grande do Sul. Possui a atividade de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (lavagem automotiva). Perfazendo uma área total 216 m<sup>2</sup>. Coordenadas geográficas: latitude 28°49'12.72"S, longitude 53°23'28.54"O. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00.

Ainda, conforme consta no laudo tecnico as atividades desenvolvidas no empreendimento, descritas na figura 1, e as instalações de cada atividade são descritas neste item. A empresa vai realizar serviços de lavagem automotiva em geral, tais como lavagem de interior e exterior do automóvel. Não realizará serviços de polimento automotivo e lubrificação.

#### **PARECER CONCLUSIVO:**

Considerando que a atividade se enquadra na resolução consema 372 como atividade licenciavel pelo municipio, sendo de porte mínimo e potencial poluidor baixo.

Considerando os documentos entregues via online pelo tecnico responsável.





Considerando a vistoria realizada pelo departamento ambiental.

**CONCEDE-SE:**

Parecer técnico favorável a operação da atividade de lavagem de veículos.

Parecer emitido em um total de 4 (quatro) páginas. Em anexo fotos do local vistoriado.

Boa Vista do Incra/RS, 31 de Maio de 2023.

Gabriel Corso de Lima

Analista Ambiental CRBio-110771/03.

**Anexo 01:** Fotos do local vistoriada





6