



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra
comprasbvi@boavistadoincra.rs.gov.br

Solicitação de orçamento referente a Peças e Serviço para o conserto do Caminhão Cavalo Mecânico Marca Ford, Modelo Cargo 4532E, Ano 2008, Placa IOP7I79.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Valor unitário | Valor total |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01 | 01 | Un | Válvula Reguladora de Ar | | |
| 02 | 01 | Un | Reparo da Válvula Protetora | | |
| 03 | 01 | Un | Tubo Flexivel do Compressor de Ar | | |
| 04 | 02 | Un | Mangueiras de Ar | | |
| 05 | 01 | Un | Serviços de Verificação do Sistema de Freio | | |
| 06 | 01 | Un | Serviços de Retífica no Cabeçote do Compressor de Ar | | |
| 07 | 01 | Un | Serviços de Substituição das Peças Solicitadas | | |

Razão social:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone para contato:

Responsável pelo orçamento:

Data do orçamento: